ドライバの更新

Windows2000

ドライバソフトがバージョンアップされた時に、最新のドライバに更新(入れ替え)する必要があります。 ここでは、ドライバの更新の仕方について説明します。



デスクトップ(パソコン画面)のマイコンピュータをダブルクリックしてください。 注意:コンピュータシステムによって表示される画面は変わりますが、通常画面左上が多いようです。 マイコンピュータをダブルクリックしますと、ウィンドウが表示されます。 コントロールパネルをダブルクリックしてください。

🗟 コントロール パネル	
」 ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻)	お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H) 🏾 🏢
4-戻る - ➡ - 🖻   🥝検索	13フォルダ ③履歴   階 階 🗙 🕫 🗐・
」アドレス(型) 🞯 コントロール パネル	▼ ∂移動
・ コントロール パネル	EDE アプリケーション インターネット オ Administrator の追加と削除 プション
<b>システム</b> システムの基本情報を表示し、詳細 設定を変更します。	
<u>Windows Update</u> <u>Windows 2000 サポート</u>	المحمود     المحمود       المحمود
システムの基本情報を表示し、詳細設定	الله الله الله الله الله الله الله الل

次にシステムをダブルクリックします。ダブルクリックしますと以下の画面が表示されます。

システムのプロパティ	<u> </u>
「奎敷」 ネットワーク エ ハード	ウェア ユーザー ブロファイル   副和田
	92.554 Microsoft Windows 2000 500.2195 使用書: 111 52242-005-3106245-09970 ことピュータ x86 Family 6 Model 8 Stepping 4 AT/AT COMPATIBLE 169.384 KB RAM
	OK キャンセル 通明(A)

次に**ハードウェア**タブ(円で囲まれている部分)をクリックします。

ÞZテLØĴO/ŢŢ	? ×
全般   ネットワーク ID [ハードウェア] ユーザー プロファイル   詳細	
-ハードウェア ウィザード	
ハードウェア ウィザード(出)_	
デバイスマネージャ デバイスマネージャは、エンピューダニインストールされているすべてのハード ウェアテバイスを表示します。デバイスマネージャを使って、各デバイスのプ ロバティを実更できます。 ドライバの署名(S)_ デバイスマネージャ(D)_	>
-ハードウェア プロファイル ハードウェア プロファイルを使うと、別のハードウェアの構成を設定し、格納 することができます。	
ハードウェア プロファイル(D_	
OK キャンセル 蓮明の	<u> </u>

**デバイスマネージャ**をクリックします。



イメージングデバイス(1)をダブルクリックしたあと、Scalar USB Shot(2)をダブルクリックしてください。

lar USB	ShoM070/(7-r			2
全眼	54/5			
2	Scalar USB Shot			
	デバイスの種類	イメージングティ	H2	
	製造元	Divio		
	場所	USB Device		
テデバイン	2.00状態			
205	パイスは正常に動作し	ています。		*
205 91-	バイスに問題がある場 -ティングを開始してくださ	合は、 [トラブルシュ・ 光 い。	ーティングリ をクリック	してトラブル
				<u>~</u>
1.0504			1.157/102-	-7429D
	の使用状況(D)			
TIMA	the ballet can be carried that an inter-			
5/MA	イスを使う (有効)			

## **ドライバタブ**をクリックします。

Scalar USB	Shotのプロパティ			? ×
全般 ド	ライバ			
2	Scalar USB Shot			
	プロバイダ: 日付: バージョン: デジタル署名者:	Divio 利用できません 2.18.0.0 デジタル署名されて	こいません	
このデバイ リックしま バイスの1	イスで読み込まれたドラ す。このデバイスのドラ・ ドライバ ファイルを更新	イバ ファイルの詳細 (パ ファイルを削除す するには、[ドライバの	を表示するには、[ド るには、開除計を5 更新]をクリックしま	ライバの詳細] をク リックします。このデ す。
<u>نا</u>				1 the state

次に**ドライバ更新**をクリックします。



## **次へ**をクリックします。

ቻ/ናብス ドライバのアップグレード ウィザード
ハードウェア デバイス ドライバのインストール デバイス ドライバは、ハードウェア デバイスがオペレーティング システムで正しく動作するように設定する ソフトウェア プログラムです。
次のデバイスのドライバをアップグレードします
Scalar USB Shot
デバイスのドライバを新しいパージェンにアップグレードすると、このデバイスの動作が向上したり、機能が追加されます。
検索方法を選択してください。 ・ デバイスに最適なドライバを検索する (難奨)(S) ・ このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する(D)
〈 戻る(田) (大へ(田) ) キャンセル

次に「**このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する」**をクリックして、**次へ**ボタン を押します。

新していードウェアの検出ウィザード
デバイス ドライバの選択 このデバイスには、どのドライバをインストールしますか?
ハードウェア デバイスの製造元とモデルを選択して [次へ] をクリックしてください。インストールするドライバのデ ィスクがある場合は、「ディスク使用]をクリックしてください。
モデル(D): Scalar USB Shot
ディスク使用(40
〈 戻る(8) (次へ(9)) キャンセル

次に**ディスク使用(H)**ボタンをクリックします。以下の画面が表示されます。

フロッピー ディ	(スクからインストール	×
_	製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入 して、[OK] をクリックしてください。	OK キャンセル
	製造元のファイルのコピー元( <u>©</u> ): ▲業	参照(B)

**参照**をクリックしてください。

ファイルの場所		? ×
ファイルの場所の	: 🔁 system32 💽 🗢 🗈 🖆 🖽	
一 定 デスクトップ デスクトップ マイドキュメント	RE デスクトゥブ マイ ドキュメント マイ ドキュメント マイ ドキュメント マイ ニンピュータ マイ コンピュータ マーカル ディスク (C) WINNT System32 JBB Shot Ver131 (5) マイ ネットワーク アクリ	B registri B subrou
71 272-9	•	•
マイネットワーク	ファイル名包:     hardware.inf     マ       ファイルの種類①:     セットアップ指標(%.inf)     マ	NK(O) キャンセル

ファイルの場所ポップアップメニューから、USB SHOT の CD-ROM を選択します。

ファイルの場所					위 ×
ファイルの場所争	B USB Shot Ver1	31 (F.)	• •	🖻 🖆 🔝	
2015年 1月11日 1月1111 1月1111 1月1111 11111 11111 11111 11111 11111 11111	USB Shot Vert :	31			
र्श स्विक्तारम ज्ञा					
マイ ネットワーク	774小名逊 774小心種類型:	hardware.inf ゼットアップ情報(Xint)	_	• (	1400 1400 1400 1400 1400

USB Shot Ver1.31フォルダを選択し、"開く"ボタンを押します。

77-(ルの場所	f				<u> ? ×</u>
29-014	が規門(中: 🎦 USB Shot)	/er1.31	•	🗢 🗈 💣 🖬	
	Windows_E				
27.01	97				
रन हरू. इन हरू	1004				
् च्या 100					
3	77-014名00	hardware.inf		٠	MKO
<b>R1</b> 49	ワーク ファイルの種類の	セットアップ情報 (Kinf)		v	ギャンセル

"Windows\_J"フォルダを選択し、"開く"ボタンを押します。

774	ルの場所							<u> </u>
	ファイルの場所中	🗀 Windows, J		•	🗢 🗈 🖻	f 💷 -		
	図 原理 ダスジトゥ7 ドキュメント	Dr.ser Marual USB Shot						
	پې ۲4 تو تاريخ							
	() 11 ネットワーク	ファイル名心 ファイルの種類①:	hardware.inf  セットアップ情報(Kint)	_		•	F	NK (D) Feyzer

"Driver"フォルダを選択し、"開く"ボタンを押します。

77-11-0.場所							<u> ? ×</u>
ファイルの場所Φ	🔁 Driver		٠	÷B	i 👉	<b>31</b>	
ि स.स र र र २.७४७७	Pcam2.inf						
مریک ۱۰۷۶ ۲۰۶ پیل ۲۰۲۰ ۲۰۶							
र् र1 २०४७-७	ファイル名心 ファイルの種類①:	Pcan2.inf セットアップ価格(#.int)			2	- (#K0) 	

"Pcam2.Inf"ファイルを選択し、"開く"ボタンを押します。

フロッピー デ	イスクからインストール	×
<b>_</b>	製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入 して、[OK] をクリックしてください。	0K キャンセル
	製造元のファイルのコピー元( <u>C</u> ): F:¥USB Shot Ver1.31¥Windows_J¥Driver	<u>●●照(B)</u>

OK ボタンを押します。

新しいハードウェアの検出ウィザード
デバイス ドライバの選択 このデバイスには、どのドライバをインストールしますか?
ハードウェア デバイスの製造元とモデルを選択して [太へ] をクリックしてください。インストールするドライバのデ イスクがある場合は、[ディスク使用]をクリックしてください。
モデル(D): Scalar USB Shot
ディスク使用(日)
〈戻る(8) 次へ(9) キャンセル

**次へ**を押します。



次へをクリックしてください。

デジタル署名が見つかりませ	<u>რ</u> ლენ 🔀 🔀
	Microsoft デジタル署名によって、ソフトウェアが Windows 上でテスト され、その後変更されていないことが保証されます。
	インストールしようとしているソフトウェアには Microsoft デジタル署名 がありません。そのために、このソフトウェアが Windows で正しく動作 することは(保証されません。
	Scalar USB Shot
	Microsoft デジタル署名されたソフトウェアを検索する場合は、 Windows Update Web サイト http://windowsupdate.microsoft.com を参照し、利用できるソフト ウェアであるかどうかを確認してください。
	インストールを続行しますか?
	【【【【八〇〇】 (ハいえ(N) 詳細情報(M)

はいをクリックしてください。



上記画面が表示されましたら、完了ボタンをクリックしてください。

以上で、ドライバの更新は完了となります。